



Typ HF-F

1. Ware möglichst frostfrei lagern. Keine Montage bei Frost!
2. Vor Einbau auf Transportschäden achten!
3. Auf Durchflussrichtung achten!
4. **Keine Zug- oder Biegebelastung ausüben!**
Wir empfehlen den Einsatz von Kompensatoren und Auflagern um auftretende Spannungen zu vermeiden.
5. Verbindungsschrauben an Ein- und Ausgangsflansch nach Abbildung anziehen.
Maximales Anzugmoment sind 25 Nm.
6. Der maximale Betriebsdruck beträgt 8 bar.
Die maximale Betriebstemperatur beträgt 45°C

1. Prior to installation check whether any transport damage has occurred.
2. Resin traps have to be stored free from frost, do not install at temperatures below 5°C.
3. Check flow direction.
4. **Do not exert any tensile stress or bending stress.**
We recommend the use of compensators and supports to reduce occurring stresses.
5. Tighten connection bolts according illustration.
Max tightening torque is 25 Nm.
6. Maximum operation pressure is 8 bar.
Maximum operation temperature is 45°C.



DN80-3" PN10 FULL FACE FLANGE CONNETION



Right of use remains with the company KSH GmbH. All rights are reserved.
 The drawing may not be reproduced, passed on to third parties or used
 in any other form without the consent of KSH GmbH.
 Any unlawful use will be dealt with by law without exception. Subject to change without notice.

Diese Zeichnung unterliegt unserem ausschließlichen Nutzungsrecht nach §31 UrHG.
 Ohne unsere Zustimmung darf sie nicht vervielfältigt, dritten Personen mitgeteilt
 oder anderweitig verwendet werden. Widerrechtliche Nutzung zieht ziv- und
 strafrechtliche Folgen nach sich. Technische Änderungen vorbehalten.